

2X

+ (3)

16 de Base

3 - Vista de la margen izquierda del Río desde la celda No. 15 mostrando el arrastre del material de dicha margen debido al estrechamiento del Río. Nótese el brocal del pozo de ensayo que fué ejecutado en la orilla del Río y que hoy queda en el centro de la corriente.